

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ernst-Simon-Str. 2-4 - 72072 Tübingen

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de

Stadtwerke
Villingen-Schwenningen GmbH
Abt. Wasserversorgung
Pforzheimer Straße 1

78048 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721/4050-5 Fax: 07721/4050-4415

PRÜFBERICHT

Tübingen, 23.08.2018 / bh

Es schreibt Ihnen [REDACTED]

Art des Auftrages: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Auftragsnummer: S18-04445
Kundennummer: 00115
Wasserkörper / Objekt: Villingen-Schwenningen u. Stadtteile
Entnahmeorte / -stellen: siehe unten
Probenahme / -nehmer: 21.08.2018 / 08:50-11:00 Uhr [REDACTED]
Probeneingang: 21.08.2018
Untersuchungsbeginn: 21.08.2018
Untersuchungsende: 23.08.2018
Probenahmemethode: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12) Tabelle 1 Zweck a); DIN EN ISO 5667-1 (A 4) (2007-04)

ERGEBNISSE

Tagebuchnr. / Entnahmeort/-stelle	Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4)	Koloniezahl 22 °C KBE/1 ml TrinkwV § 15 Absatz 1c	Koloniezahl 36 °C KBE/1 ml TrinkwV § 15 Absatz 1c	Coliforme Bakterien MPN/100 ml DIN EN ISO 9308-2	E.coli MPN/100 ml DIN EN ISO 9308-2	Chlordioxid bei PN mg/l DIN 38408-5 (G 5)
PS18-10750 / Sonderproben Gebiet VS und Teilorte / E.Nr.:326074-SP-0001 / Villingen / [REDACTED] Sammelschacht / Rohwasser	9,8	1	0	4 !	0	n.b.
PS18-10751 / Weilersbach / [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17,6	4	6	78 !	0	n.b.
PS18-10752 / Schwenningen [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	16,0	8	9	> 201 !	0	n.b.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 3

Eurofins Institut Jäger GmbH
Ernst-Simon-Straße 2-4
72072 Tübingen

Geschäftsführer: Matthias Hamann
Registergericht Stuttgart, HRB 382768
USt-IdNr. DE 245713899

Norddeutsche Landesbank Hannover
Konto Nr. 0199 914706 (BLZ 250 500 00)
IBAN: DE6825 0500 0001 9991 4706
SWIFT-BIC: NOLADE2HXXX



Deutsche
Akkreditungsstelle
D-PL-14301-01-00

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH (DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren

78050 VS-Villingen, Friedrichstr. 9, Tel. 07721 55050, Fax 07721 55000
 68229 Mannheim, Markkircher Straße 7, Tel. 0621 48028642 Fax 0621 4802 8669
 86156 Augsburg, Koberweg 12 1/6, Tel. 0821 7101000 Fax 0821 710100199
 88250 Weingarten, Ellishofer Straße 12, Tel. 0751 5688750 Fax 0751 5688751

78467 Konstanz, Robert-Bosch-Str. 18, Tel. 07531 50343, Fax 07531 50262
 77761 Schiltach, Geroltzhäuser Weg 3, Tel. 07836 2041 Fax 07836 7738
 90491 Nürnberg, Volbehrlstr. 24, Tel. 0911 92320011, Fax 0911 36816308
 70499 Stuttgart, Mittlerer Pfad 4/1, Tel 0711 8874559, Fax 0711 8875947

n.b. = nicht bestimmt

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Die gemäß Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenskennwerte werden eingehalten.

Die Untersuchung der mikrobiologischen Parameter erfolgte in der Niederlassung Eurofins Institut Jäger GmbH, Friedrichstraße 9, 78050 Villingen-Schwenningen.

Grenzwerte

Koloniezahl 22 °C	100	KBE/1 ml
Koloniezahl 36 °C	100	KBE/1 ml
Coliforme Bakterien	0	MPN/100 ml
E.coli	0	MPN/100 ml
Chlordioxid bei PN	0,2	mg/l

BEFUND

Entnahmestelle: Sonderproben Gebiet VS und Teilorte/ Villingen [REDACTED] / Sammelschacht / Rohwasser

Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt unverzüglich alle Grenzwertüberschreitungen anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn eine gleichzeitige Übermittlung der Prüfberichte durch das untersuchende Labor erfolgt.

Die untersuchte(n) Probe(n) ist/sind nach der derzeit gültigen TrinkwV mikrobiologisch zu beanstanden. Der Grenzwert für coliforme Bakterien ist überschritten.

Rohwasser unterliegt jedoch nicht den Qualitätskriterien der Trinkwasserverordnung.

Entnahmestelle: Weilersbach [REDACTED]

Entnahmestelle: Schwenningen [REDACTED]

Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt unverzüglich alle Grenzwertüberschreitungen anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn eine gleichzeitige Übermittlung der Prüfberichte durch das untersuchende Labor erfolgt.

Die untersuchte(n) Probe(n) ist/sind nach der derzeit gültigen TrinkwV mikrobiologisch zu beanstanden. Der Grenzwert für coliforme Bakterien ist überschritten.

Die coliforme Bakterien Ergebnisse wurden am 23.08.18 um 13:42 Uhr vorab telefonisch [REDACTED] mitgeteilt.

Mehrfertigung: LRA/GA Schwarzwald-Baar-Kreis (via mail)


Analytical Service Manager